

Kamera termowizyjna EVOLUTION® 6000



Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje instrukcji obsługi. Podczas używania kamery termowizyjnej należy koniecznie przeczytać i stosować się do wytycznych pełnej instrukcji obsługi na dysku CD. Dotyczy to szczególnie instrukcji bezpieczeństwa, a także informacji związanych z użytkowaniem i działaniem kamery termowizyjnej, które należy uważnie przeczytać i przestrzegać.

Na życzenie, instrukcja obsługi może być także dostarczona w postaci papierowej.


Włączanie i wyłączenie



Dodatkowe przyciski Kamera termowizyjna (TIC) Evolution 6000+ i 6000 X



Wskaźniki na ekranie (wszystkie modele)



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Wskaźnik niskiej czułości | 5 Pasek wskaźnika temperatury |
| 2 Wskaźnik migawki | 6 Pasek barw referencyjnych |
| 3 Celownik temperatury cyfrowej | 7 Wskaźnik nadmiernej temperatury wewnętrznej |
| 4 Cyfrowy wskaźnik temperatury | |

Dodatkowe wskaźniki na ekranie Kamera termowizyjna Evolution 6000+ i Evolution 6000 X



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Wskaźnik trybu Plus | 4 Wskaźnik zakresu barw (Plus) |
| 2 Wskaźnik poziomu powiększenia (Plus) | 5 Dalmierz |
| 3 Kompas (Plus) | |